

Montáž klece

1. Po rozbalení klece umístěte plastovou spodní vaničku na stabilní povrch.
2. Rozložte složené boční díly klece se kterých se skládá hlavní tělo klece a zahákněte rohy do předem připravených háčků. Konstrukci klece usadte do plastových západek spodní vaničky.
3. Do spodní vaničky vložte kovový rošt.
4. Na sestavené boční díly, které jsou vloženy v plastové spodní vaničce, připevněte vrchní díl klece (střechu) a zahákněte je do předem připravených háčků na bočních dílech klece.
5. Ujistěte se, že vrchní díl je správně zaháknut, aby nedošlo k poškození konstrukce klece.
6. Následně umístěte do složené klece bidla dle vašeho uvážení a preference.
7. Držáky na krmné misky přišroubujte na boční strany klece pomocí přiložených šroubů dle vašeho uvážení a preference. Poté vložte krmné misky.
8. Do spodní části již sestavené klece umístěte přední stranou čistící šuplík.
9. Pro bezpečnost Vašeho papouška se ujistěte, že jsou všechny díly pečlivě složené a klec je stabilní.

Čištění klece

- Používejte k čištění klece měkký hadřík nebo neabrazivní čistič. Nepoužívejte abrazivní čističe !!! Při použití abrazivního čističe by došlo k poškození povrchu klece.
- Umývejte všechny části klece teplou vodou a jemným pro zvířata nezávadným přípravkem. Následně klec pečlivě opláchněte teplou vodou. (max 70°C u kovových prvků a max 50°C u plastových prvků)
- Ručně klec osušte měkkým hadříkem a až poté ji sestavte do původního stavu.
- Plastové komponenty nenechávejte schnout na slunci, protože hrozí jejich deformace.
- Další tipy jak čistit klec najdete v odborné literatuře o chovu ptactva.

Importér EU
Euro Enterprise UG
Mülheimer Strasse 15
Nürnberg, D-90451
Telefon: +49/(0) 1577-7548005
Email: info@maxeuro.de
VAT DE296206963
HRB 30882



Vyrobeno v PRC